

Reinigungsanleitung von allen Beschichtungen

Beschichtungen sind pflegeleicht wenn man bestimmte Punkte berücksichtigt.

Direkt nach der Aufbringung von der Beschichtung, ist es sehr wichtig, **den Belag unter keinen Umständen zu reinigen**. Solange die Beschichtung aushärtet (min. 7 Tage) muss der Raum regelmäßig gelüftet werden, damit diese richtig trocknet, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. **Der Boden darf mindestens 7 Tage nach Aufbringung nicht betreten werden!** Danach darf man die Beschichtung sehr schonend nur mit **Wasser** reinigen.

Nach ca. einem Monat kann die Beschichtung mit viel **Wasser und neutralen Reinigungsmitteln (pH-Wert 5 bis 9) gereinigt werden**. Wir empfehlen bei stark kalkhaltigem Wasser die Stellen an denen das Wasser stehen bleiben könnte, gleich zu trocknen um Kalkflecken zu verhindern bzw. Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von min. pH-Wert 5 zu verwenden.

Bitte unter keinen Umständen scheuernde oder aggressive Produkte verwenden wie z.B. Metallbürsten, Schleifpapier, Ammoniak, Säuren (pH Wert unter 5,5 bzw.) und alkalische Produkte (pH Wert über 9) etc.

Das Reinigungsmittel muss **mit genügend Wasser verdünnt und mit einem Mopp, Sprüher, Reinigungstuch oder Schwamm auf die Oberfläche aufgetragen werden**. Nach einer kurzen Einwirkungszeit bitte mit reichlich Wasser abspülen.

Bei Reinigung mit dem Hochdruckreiniger darf max. 80 Bar verwendet werden und der Lanzenabstand zur Fläche muss mindestens 30 cm betragen!